



LEGENDA MATERIÁLŮ

- konstrukce původní - ponechat
- konstrukce původní - vybourané - viz výkres č. D 1.1.b1
- konstrukce nově vyzděné - pórobetonové tvárnice např. Ytong

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- 1 - vyspravení poškozených míst podlahy po bouraných konstrukcích stěrkou, srovnání do jedné nivelety s úrovní dlažby, přestěrkování celé plochy dlažby - příprava pro položení vinylové podlahy
- 2 - obložení stěn novým keramickým obkladem do výšky 1,6m, návrh obkladu a spárověz - viz samostatná příloha
- 3 - podvíknutí ponechané příčky - 2 x l č. 14 ve výšce 2,5 m nad podlahou, vyplnit maltou, přetáhnout perlinkou, stěnu nad keramickým obkladem z obou stran opatřit penetrací a novou štukovou omítkou
- 4 - přízdívka - instalační předstěna z tvárnice Ytong do výšky 1250 mm nad podlahou

- 5 - radiátor demontovat, po provedení bouracích prací a obkladů stěn nasadit na původní místo
- 6 - parapet oken demontovat, po provedení nových obkladů opětovně osadit na místo
- 7 - přeštukování stěny nad obkladem po provedení stavebních úprav
- 8 - prahová spojka - eloxovaný hliník
- 9 - dveře do herny a okna zachovat, chránit před poškozením

Před vybouráním části příčky je nutné osadit nad bouraný otvor ocelový překlad - 2 x l č. 14, s uložením min. 150 mm na obě strany.  
Překlad bude uložený spodní přírubou ve výšce 2,5m nad podlahou

- LEGENDA
- KANALIZACE—K
  - VODOVOD
  - STUDENÁ VODA—SV
  - TEPLÁ VODA—TV
  - TEPLÁ VODA REDUK. TEPLOTA—TVR
- Te=-15°C

TABULKA MÍSTNOSTÍ

m.č.	využití místnosti	plocha	podlaha	stěny
1.01	umývárna	6,80 m <sup>2</sup>	VINYL PROTISKLUZNÝ R10	nový keramický obklad do výšky 1,6 m nad podlahou stěny nad obkladem poškozené bouráním přeštukovat
1.02	toalety	5,20 m <sup>2</sup>	VINYL PROTISKLUZNÝ R10	nový keramický obklad do výšky 1,6 m (ve sprše do výšky 2,0 m) stěny nad obkladem poškozené bouráním přeštukovat

ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING.ARCH. IVETA TRTÍLKOVÁ, autorizovaný architekt ČKA 2861 e-mail arch.trtikova@seznam.cz		Na Bystřičce 26 779 00 Olomouc telefon 585 204 990		Zodpovědný projektant Ing. Ivo Galík	
Investor: Mateřská škola Olomouc, Zeyerova 23, IČ 75029642		Vypracovala Ing. Ivo Galík		Měřítko výkresu 1 : 25	
Akce: <b>MATEŘSKÁ ŠKOLA OLOMOUC, ZEYEROVA 23</b> STAVEBNÍ ÚPRAVY UMÝVÁRNY DĚTÍ V 1.NP		Datum 03/2019		Stupeň DSP	
Obsah: <b>ZTI, TOP- PŮDORYS 1.N.P.</b>		Příloha číslo Paré		<b>D1.4.02</b>	